



Flanschdichtung Stativ unter Regner

6,00 €

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IDROFOGLIA SRL
Bestell-Nr.: 1140100300NIM

Flanschdichtung Stativ unter Regner unter Regner

Lochkreis 148
innen 100
außen 168

Wer ist Idrofoglia?

Durch über 40 Jahren Erfahrung in der Beregnung kann IDROFOGLIA mit erstklassigen und technisch ausgereiften Produkten punkten. Die Qualität und Verarbeitung überzeugen auf ganzer Linie. Sorgfältige Planung, robuste Konstruktionen, präzise Ausführungen, hochwertige Materialien sowie erfahrene und motivierte Mitarbeiter sind die Basis für die Langlebigkeit der Produkte von IDROFOGLIA.

Flanschdichtung Stativ unter Regner unter Regner

Lochkreis 148
innen 100
außen 168

Wer ist Idrofoglia?

Durch über 40 Jahren Erfahrung in der Beregnung kann IDROFOGLIA mit erstklassigen und technisch ausgereiften Produkten punkten. Die Qualität und Verarbeitung überzeugen auf ganzer Linie. Sorgfältige Planung, robuste Konstruktionen, präzise Ausführungen, hochwertige Materialien sowie erfahrene und motivierte Mitarbeiter sind die Basis für die Langlebigkeit der Produkte von IDROFOGLIA.